




## K5 Smart MultiControl V 10.2

Januar 2023



### Neue Funktionen

- **Stabileres Maschinenverhalten bei unterschiedlichsten Zylindergewichten**  
Gelegentlich kam es zu Fehlern im Gravurbild, weil der Antriebsmotor sich nicht immer optimal auf das jeweilige Zylindergewicht einstellte.
- **Neuer Info-Button „Graviersystem“**  
Es können jetzt detailliertere Informationen zum Graviersystem abgerufen werden

### Softwarekompatibilität

HelioDisk V 7.4.3

HelioCom V 10.0

**SprintEasy erfordert die Version 5.2, sonst droht eine Beschädigung des Touchmemories des Graviersystems!**