



K5 MultiControl V 6.0

Mai 2018



Neue Funktionen

- **Neuer Dongle erforderlich!**
K5 HelioKlischographen, die vor 2018 ausgeliefert wurden, benötigen einen neuen Dongle zur Unterstützung dieser Softwareversion!
- **Neue Funktion "Gravierkopfwechsel"**
Diese Funktion zieht den Support zurück, schaltet die Endstufe stromlos und deaktiviert den Staubsauger. Somit ist ein sicherer Gravierkopfwechsel gewährleistet!
- **Stichelwechsel**
Nach einem Stichelwechsel kann bei manuellem Probeschnitt eine Positionskorrektur bezüglich des Abstands Stichel / Kamera gespeichert werden.

Die bisherige Stichellevenszeit kann gelöscht und eine aktuelle Stichelnummer eingegeben werden.

Softwarekompatibilität

HelioDisk V 6.8.0
HelioCom V 10.0