


Software Information

- Windows WinXP (SP3) und Win7 getestete Version
- Zusätzliche Sicherheitsabfragen um bei einem Kommunikationsverlust eine Kollision der Cellguard Kamera mit dem Lagerbock zu verhindern (SPS-Update s.u.)
- Unterstützung neuer Sicherheits-Lichtgitter
- Haube schließt jetzt auch beim An- oder Abkoppeln des Zylinders
- Rücksetzen der Aufwärmzeit bei einem Graviersystemwechsel
- Erweiterte LOG-Ausgaben zur verbesserten Ferndiagnose



Hinweis: Diese Version beinhaltet eine neue Maschinen SPS-Software, welche von einem geschulten Servicemitarbeiter separat installiert werden sollte.

Kompatibilitäten : HelioForm 4.1, FormManager 2.50, GipsyNT 3.30